

Il giorno dopo il nubifragio su Siracusa: perchè è “esplosivo” il muro di via Calabria?

Dopo lo scampato pericolo, bisogna ora chiedersi perchè il muro perimetrale dell'ex convento di Grottasanta sia rovinato al suolo, seppellendo con i detriti auto e asfalto di via Calabria. Quel crollo improvviso quanto violento poteva trasformarsi in tragedia. “Il muro è letteralmente esplosivo”, raccontano i residenti rientrati nelle loro case nelle prime ore di questa mattina.

Se qualcuno si fosse trovato in strada quando il muro è schiantato al suolo, sotto la spinta dell'acqua piovana acconcatasi alle sue spalle, oggi probabilmente non potrebbe raccontarlo. “Ci è andata bene”, ripetevano ieri sera tecnici e volontari della Protezione Civile comunale, tra i primi ad arrivare sul posto e gli ultimi ad andare via.

Ed in effetti le foto e i video che mostravano le condizioni della zona subito dopo il crollo parlano da sole. Detriti scagliati come proiettili a metri di distanza, un'onda d'acqua che ha invaso case e giardini.

Cerchiamo di capire, con l'ausilio di un breve video, perchè potrebbe esser crollato con tale violenza il muro di via Calabria.