

Sgomberata una palazzina in via Cavour: danni strutturali, per i tecnici rischio crollo

Una palazzina all'imbocco di via Cavour è stata sgomberata d'urgenza. Danni strutturali riscontrati dai Vigili del Fuoco hanno portato alla luce una situazione statica che viene definita al momento "pericolosa". I tecnici parlando di dissesti statici così estesi da richiedere un approfondimento. E saranno domani i tecnici del Genio Civili a verificare le effettive condizioni dell'edificio che, al piano terra, ospita un supermercato ed un ristorante. Anche le attività commerciali sono state invitate a lasciare i locali, come le sei famiglie che vivono nell'edificio. Hanno trovato ospitalità presso amici e parenti.

A creare qualche preoccupazione sono le travi ed i pilastri che presentano evidenti lesioni e ammaloramenti all'esterno ed all'interno della palazzina, al momento presidiata dalla Polizia Municipale che ha seguito le operazioni di sgombero. Ad allertare i Vigili del Fuoco è stato un inquilino dell'edificio. Il sopralluogo ha confermato le sue preoccupazioni.