

Zona industriale, incidente in Isab Nord: "evento confinato"

Principio di combustione nell'impianto Cr35 di Isab Nord. Nessun ferito o danni a cose. L'incidente ha avuto origine in prossimità di un pozzetto del sistema di fogna oleosa.

Il sistema fognario normalmente convoglia i reflui oleosi del sito multisocietario presso l'impianto di trattamento interno al sito stesso e, ad una prima ricostruzione, è stato causato da un innesco.

Isab, in una nota ufficiale, fa sapere che "l'evento è rimasto confinato all'interno del reparto interessato, ciò non dimeno tutto il personale presente è stato fatto allontanare per precauzione. L'evento è stato risolto in pochi minuti".

L'impianto nord è oggetto di lavori di manutenzione generale straordinaria. Gli impianti erano quindi già fermi.