

Augusta. Blocco strumentale nello stabilimento Esso, parte il fuori servizio con sfiaccolamento nell'area

Nuovo, vistoso sfiaccolamento alla Esso di Augusta. Un fuori servizio dovuto, secondo quanto ha comunicato l'azienda alla Prefettura, all'Arpa ed ai Vigili del Fuoco, ad un "blocco strumentale all'interno dello stabilimento". All'origine del problema forse il maltempo. Come prevedono le norme di sicurezza, il camino ha bruciato tutto quello che in quegli istanti era in circolo nell'impianto. Secondo la protezione civile l'episodio non sarebbe grave per le immissioni in atmosfera. Caso diverso quando si avvertono "puzze" nell'aria senza vedere alcuna fiamma o fuori servizio.