

Ortigia e Borgata, possibile riduzione nella pressione idrica: perdita su condotta

Potrebbero verificarsi riduzioni di pressione idrica, nella serata, in Ortigia e Borgata. La causa è da ricercare nel problema rilevato su una condotta di adduzione verso il serbatoio Teracati, che alimenta appunto quelle zone. I tecnici di Siam lo definiscono "importante".

Le squadre sul posto stanno lavorando per cercare di tamponare la perdita, piuttosto consistente, e nel frattempo stanno predisponendo tutte le azioni necessarie per una successiva sostituzione di un tratto della condotta, che potrà essere effettuata nei prossimi giorni.