

# **Sfiaccolamento Isab, ecco le richieste avanzate dopo la riunione con i vertici della zona industriale**

Maggiore controllo preventivo alle attività di riavvimento degli impianti, per ridurre al massimo la possibilità che si verificano tali eventi e poter gestire meglio eventuali criticità, e l'attivazione da parte delle aziende di un sistema di comunicazione più efficace e tempestivo, in modo da poter dare informazioni immediate ai cittadini. Sono le richieste avanzate dal sindaco Pippo Gianni, nel corso dell'incontro che si è tenuto questa mattina presso il Palazzo Comunale di Priolo, alla presenza dell'assessore all'Ambiente Christian Bosco, dei gestori degli stabilimenti e del responsabile delle relazioni esterne Isab, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dell'ufficio Ambiente. Inoltre, il sindaco Gianni ha chiesto chiarimenti su quanto accaduto dal tardo pomeriggio del 19 giugno e per le successive 24 ore. Il gestore di Isab Nord, come già dichiarato durante il sopralluogo di ARPA richiesto dall'Amministrazione ed eseguito nel pomeriggio di ieri, ha spiegato che il fenomeno di attivazione della torcia è legato al riavviamento dell'impianto CR27 e che le normali operazioni di messa in marcia dell'impianto si sono protratte per la presenza di piccole quantità d'acqua inaspettate sulla linea di carico. Tutto ciò ha comportato uno sfiaccolamento prolungato accompagnato da fenomeni di elevata rumorosità, dovuti all'immissione di vapore, operazione che costituisce un sistema di sicurezza che permette di evitare sovrappressioni nelle linee e l'abbattimento di fumi ed emissioni.