

Augusta. Fuori servizio alla Esso, fumo denso e fiamme: "Tutto sotto controllo"

Una sfiaccolata, ieri sera, intorno alle 19, che ha destato preoccupazione tra i cittadini che transitavano nella zona industriale. Il problema si è verificato a seguito di un disservizio elettrico, che ha determinato il fuori servizio degli impianti di raffinazione. "Come previsto in situazioni di questo tipo- garantisce la Esso – per garantire la piena sicurezza della raffinazione, nel corso della fermata, è stato necessario convogliare in torcia la quantità di gas in eccesso con conseguente effetto visivo di fiamma e fumosità. L'evento è stato immediatamente notificato a tutte le autorità competenti, secondo quanto previsto dalle procedure in vigore e dal piano di emergenza interno". La Esso garantisce il proprio impegno e la propria attenzione "per la sicurezza delle persone, degli impianti e la protezione dell'ambiente a cui viene rivolta la massima attenzione". Personale al lavoro per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.

(Foto: repertorio)