

# **Buscemi. E' crollato il prospetto della Fontana Madre di Dio, nel vuoto gli appelli**

Crollato a Buscemi il prospetto della Fontana Madre di Dio, esempio di architettura rurale dell'Ottocento siciliano. Le radici degli alberi e l'accumulo di detriti alle spalle del frontespizio sono i principali responsabili del cedimento. A nulla serviti gli appelli di Italia Nostra che, nei mesi scorsi, aveva segnalato il possibile crollo. Anche lo storico dell'arte Paolo Giansiracusa si rammarica dell'accaduto. "Auspico che gli organi di tutela intervengano prontamente per mettere in sicurezza i conci e predisporre la ricostruzione", il suo pensiero.