

Casello autostradale, il Cas: "Nessuna irregolarità"

“Perfettamente a norma il casello realizzato sull’autostrada Siracusa-Gela. L’incidente di questa mattina dipende solo dall’alta velocità”. E’ convinto di questo il capo ufficio Manutenzione e Servizi del Consorzio delle Autostrade Siciliane, Antonino Spitaleri. Le verifiche in corso , chieste anche dalla Polizia stradale, avrebbero dato questo esito. “Abbiamo appurato- spiega il geometra del Cas- che il conducente del mezzo pesante percorreva il tratto autostradale ad elevata velocità. Non essendo in funzione il casello- prosegue- gli automobilisti non tengono conto della segnaletica che riguarda il rispetto dei limiti di velocità, imposti proprio per segnalare la presenza del casello. Il rimorchio avrebbe sbandato per l’improvvisa frenata, la motrice sarebbe andata a battere contro i due jersey, forando le gomme. Non c’è nessuna responsabilità attribuibile ai progettisti, né a chi ha materialmente eseguito i lavori”. Confermato anche l’imminente completamento del casello sul lato opposto dello stesso tratto autostradale. “I lavori sono partiti- conclude Spitaleri- e tutto sarà pronto tra un paio di mesi. I criteri sono gli stessi seguiti per la realizzazione del casello già esistente”.