

# **Fumo nero dalla zona industriale, il fuori servizio in Igcc: “cambio di gassificatore”**

Una nuvola nera si è levata nel pomeriggio dalla zona industriale ed è stata chiaramente avvistata anche a chilometri di distanza. Si è trattato di uno sfiaccolamento, il cosiddetto fuori servizio, registrato all'interno dell'impianto Igcc di Lukoil. L'azienda ha informato le autorità competenti, spiegando che il fenomeno è avvenuto in occasione dell'avviamento del gassificatore 2 e fermata del gassificatore 1. Il fumo nero dal camino industriale, secondo quanto riferito dalla società, sarebbe da imputare “ai prodotti che durante l'avviamento e la fermata possono essere convogliati in torcia con possibili residui presenti nel b.d. delle torce”.

Il cambio di gassificatore era stato comunicato questa mattina ad Arpa, Protezione Civile e Comune di Priolo con la segnalazione preventiva di possibili “episodi di attivazione della torcia”.