

Guasto al serbatoio Teracati, possibile bassa pressione in Borgata, Ortigia ed Epipoli

Potrebbero non essere brevi i tempi necessari per il ripristino della regolarità del servizio idrico nelle zone della Borgata, di Ortigia, di viale Epipoli e limitrofe. Nel primo pomeriggio è stata riscontrata bassa pressione in entrata nel serbatoio Teracati. La squadra tecnica di Siam, la società che gestisce il servizio idrico integrato a Siracusa, ha individuato la causa, consistente in una perdita idrica complessa. Questo ha successivamente richiesto lo spegnimento di una pompa, con conseguente abbassamento del livello del serbatoio. Situazione che starebbe comportando episodi di riduzione della pressione o di assenza di acqua nelle aree su indicate.

I tecnici Siam “hanno immediatamente iniziato l’attività di riparazione, alle ore 13.30 circa, terminandola poco dopo le 14.10”, spiega una nota della società. “Non è ancora possibile, però, stabilire con certezza i tempi di ripristino, che tuttavia non saranno brevissimi, perché il serbatoio avrà bisogno di tempo per recuperare pressione e livello tali da garantire il pieno ritorno alla normalità”.