

Il piano strade si arena in via Laurana e piazza Giovanni XXIII, grana sottoservizi

Dovevano essere riasfaltate e rimesse a nuovo ma via Laurana e piazza Giovanni XXIII sono diventate un problema per l'amministrazione comunale di Siracusa. I lavori erano anche iniziati e quasi completati, ma solo a operazioni in corso ci si è resi conto dell'esistenza di un problemone con i sottoservizi: le condutture idriche sono pressochè superficiali. Ed è bastata la macchina scarificatrice – quella che toglie il vecchio asfalto – per rompere in tre punti la tubatura che rifornisce via Laurana. Adesso, una bolla d'acqua nella comunicante piazza Giovanni XXIII, nota come piazzetta del Sacro Cuore. In corso lavori di scavo (sul nuovo asfalto posato da pochi giorni) per l'intervento di riparazione. Non una bella situazione per Palazzo Vermexio che si trova alle prese con una imprevista gatta da pelare.

I lavori per riasfaltare via Laurana sono sospesi da giorni. Il Comune aveva prima chiesto un intervento di somma urgenza a Siam per le nuove condutture, da posare a profondità di esercizio. Nei giorni scorsi, pare sia avvenuto un cambio di procedure: non più lavori urgenti ma redazione di un progetto completo di computo metrico, verosimilmente per andare in gara d'appalto. I tempi così si allungano. Via Laurana rimane non completata, piazza Giovanni XXIII adesso da ri-riasfaltare. Una "bolla" d'acqua dalla tubatura che corre sotto la strada sarebbe l'origine del guasto che ha costretto questa mattina ad un ampio scasso operato sulla sede stradale, per procedere con la riparazione.