

# **“Ingabbiata” la chiesa dell’Immacolata: dopo i distacchi, impalcature per la sicurezza**

Il Fondo Edifici di Culto (Fec), attraverso la Prefettura di Siracusa, ha finanziato i lavori di messa in sicurezza della facciata della Chiesa di San Francesco all’Immacolata, nella piazzetta Corpaci in Ortigia. Dopo il cedimento di alcuni pezzi lapidei, arriva un primo intervento tampone con le impalcature che coprono adesso la facciata della chiesa di Ortigia.

“Siamo grati al signor Prefetto di Siracusa e agli Uffici della Prefettura per essersi attivati per mettere in sicurezza la facciata della chiesa, che appartiene al Ministero dell’Interno, dopo la caduta di numerosi calcinacci dalla facciata”, dice il coordinatore provinciale della Lega, Vincenzo Vinciullo.

“Adesso siamo in attesa di avere finalmente i finanziamenti per il consolidamento e la messa in sicurezza della cupola, in modo che la chiesa possa essere al più presto riaperta al culto”.