

Siracusa. Strisce pedonali sbiadite, stop illegibili: un nuovo macchinario per la segnaletica orizzontale

Strisce pedonali sbiadite se non del tutto invisibili. Strisce continue scomparse dalle carreggiate. Stop poco leggibili. La segnaletica orizzontale lascia a desiderare sulle strade siracusane. E questo nonostante ciclicamente si dispongano interventi in diverse aree per ridare "visibilità" ad un ulteriore strumento di sicurezza stradale.

Un problema che potrebbe, forse, essere risolto in maniera quasi definitiva. L'ufficio tecnico del Comune di Siracusa si sta per dotare di un particolare macchinario che non solo traccia le linee della segnaletica orizzontale ma, nello stesso tempo, gratta via uno strato di asfalto per aumentare il grip e la "presa" del colore sul manto stradale. Il nuovo macchinario viene utilizzato in questi giorni in via Monteforte, primo test prima di estendere l'uso nei tratti viari principali ormai privi di segnaletica orizzontale.