

Siracusa. Tombini e pali dell'illuminazione: seduta della commissione Lavori Pubblici

Le condizioni in cui versano tombini e pali della pubblica illuminazione al centro di una seduta specifica della prima commissione consiliare, che si occupa di Lavori Pubblici. La richiesta al presidente, Giuseppe Impallomeni è stata avanzata dal consigliere Andrea Buccheri di Democratici per Siracusa, affinché "indica una seduta per parlare, nel dettaglio, di quanto accaduto qualche giorno fa in via Mosco, dove un uomo è caduto all'interno un tombino ammalorato che, al suo passaggio, è improvvisamente ceduto. Buccheri chiede inoltre al dirigente Natale Borgione e all'assessore Pierpaolo Coppa di procedere ad un censimento e relativa verifica delle condizioni di tombini e pali della pubblica illuminazione. L'episodio a cui fa riferimento Buccheri riguarda un uomo di 49 anni, che a causa dell'incidente ha riportato ferite ad una gamba, escoriazioni. "Quanto accaduto però – ha detto Buccheri – deve essere interpretato come un campanello d'allarme. Non voglio pensare cosa sarebbe potuto succedere ad un anziano o ad un bambino. Bisogna verificare le condizioni di tutti i tombini ma anche dei pali dell'illuminazione, uno dei quali è caduto due giorni fa in via dell'Olimpiade. Per fortuna non ha colpito nessuno ma è assurdo solo immaginare che, in assenza di condizioni atmosferiche avverse, possano verificarsi episodi di questo tipo. I siracusani devono poter essere liberi di camminare tranquillamente in una città che non può e non deve nascondere pericoli di questo tipo". Da qui la richiesta all'amministrazione comunale di prevedere "un censimento e la

verifica delle condizioni dei pali della pubblica illuminazione e dei tombini posti sui marciapiedi delle vie cittadine per evitare che si verifichino altri eventi di questo tipo”.

(Foto: repertorio)