

Siracusa. Tombini nuovi in via Servi di Maria, saldati quelli non rubati

Il Comune corre ai ripari. Dopo l'ennesimo furto di materiale ferroso dalle strade cittadine, ieri sera sono partiti interventi urgenti ai fini della percorribilità, in questo caso, di via dei Servi di Maria. I tombini esistenti sono stati tutti saldati mentre quelli le cui griglie in ferro sono state rubate sono in fase di sostituzione. I fondi saranno distratti da quelli relativi alla manutenzione ordinaria, mentre a breve si dovrebbe poter utilizzare ulteriori risorse, in questo caso relative alla manutenzione straordinaria, per altri interventi, più o meno analoghi, in diverse strade della città. Per il momento le nuove griglie saranno identiche a quelle già asportate. In futuro potrebbe essere vagliata, invece, l'ipotesi di sostituire il materiale ferroso con un altro, composito, inutilizzabile nel mercato illecito perchè di valore di gran lunga inferiore al ferro. Per poter applicare questa soluzione, che potrebbe anche risultare risolutiva, è tuttavia necessario sostituire la struttura interamente, con una iniziale spesa, dunque, che deve ovviamente avere la necessaria copertura.