

Zona industriale, nuvola di fumo nella mattina: lieve perdita, nessun danno a persone o cose

Fumo dalla zona industriale questa mattina, poco dopo le 9. Un malfunzionamento dell'impianto 700 Gofer della raffineria Isab Sud ha provocato una fuoriuscita di prodotto (simile al gasolio) su un'area pavimentata, causando elevata fumosità. "L'evento, la cui durata si è limitata a pochi minuti, ha comportato la fermata secondo le procedure del manuale operativo e la contestuale attivazione del sistema torce di raffineria", spiega la nota ufficiale di Isab. Nessun danno a persone o all'ambiente, viene inoltre specificato. La fuoriuscita è stata subito contenuta dalle squadre interne.

foto da facebook