

# **Monumento ai Caduti, ora ci sono le ringhiere per delimitare la zona a rischio**

La Protezione civile comunale di Siracusa è intervenuta nell'area del Monumento ai Caduti provvedendo a delimitare, mediante una ringhiera in acciaio zincato, la porzione di belvedere sotto la quale si è verificato uno scoscendimento del sottostante costone roccioso, nei mesi scorsi. In attesa del consolidamento del costone stesso, ne è stato così precluso l'affaccio per ragioni di sicurezza, dopo aver piazzato in precedenza delle transenne e prima ancora dei jersey che inibivano l'accesso al parco del Monumento.

“Una misura concordata con gli uffici di Protezione civile- dichiara l'assessore Vincenzo Pantano- dopo un sopralluogo con i tecnici. La terra del rilevato su cui poggia il belvedere infatti, non più sorretta dalla roccia e priva della precedente scarpata di appoggio, perché franata con la parte del costone, non garantisce un'adeguata sicurezza per gli eventuali fruitori”.