

Siracusa. Al cimitero rischio crolli: la parete rocciosa si sfalda e la rete di contenimento pure

Un lettore di SiracusaOggi.it segnala la situazione di potenziale pericolo al cimitero di Siracusa. Le foto mostrano la parete rocciosa che delimita l'area a nord del camposanto. La roccia si sfalda e alcuni pezzi sono già caduti giù. La rete di contenimento presenta buchi e squarci che, in caso di un voluminoso distacco dal costone, non le permetteremo di svolgere al meglio la sua funzione protettiva. Il nostro lettore invita pertanto i responsabili del settore cimiteriale ad intervenire per l'incolumità dei passanti.