

# **Siracusa. Due buche sul marciapiede, due transenne per limitare il pericolo. Succede in corso Gelone**

Il vetroceramica non ha retto più e sui marciapiedi del centrale corso Gelone si sono aperte due buche, a poca distanza una dall'altra. Non particolarmente grandi, vero. Ma ugualmente pericolose per chiunque si trovi a passeggiare in quel tratto, proprio di fronte al palazzo dell'Inps. Un lettore di SiracusaOggi.it ci ha inviato le foto in allegato. Per cercare di limitare il potenziale pericolo, sono state piazzate due transenne che però ad un passante distratto possono sembrare semplicemente poggiate lungo il muro. Al di là di questioni di "immagine" o – se preferite – di decoro, sarebbe forse il caso di disporre un intervento per ripristinare lo stato del marciapiede di corso Gelone.