

Siracusa. Forte Vigliena in sicurezza: sostituite le vecchie recinzioni in ferro, si riapre

Nuove ringhiere per Forte Vigliena e per la scalinata di accesso. Sostituiti tutti gli elementi in ferro, ormai ammalorati sotto la continua azione degli agenti atmosferici e della salsedine. Per ragioni di sicurezza, l'accesso all'area era stato inibito a giugno, dopo il cedimento di una ringhiera.

Il Comune di Siracusa ha predisposto l'intervento di manutenzione straordinaria che proprio in queste ore viene completato, permettendo di "riconsegnare" a siracusani e turisti una delle più belle terrazze sul mare.

Del tema si erano da subito occupati diversi consiglieri comunali, tra cui in particolare Michele Buonomo.