

Siracusa. Marciapiede vietato ai diversamente abili alla Pizzuta: palo al centro, subito dopo lo scivolo

Un palo, al centro del marciapiede. Subito dopo lo scivolo per i diversamente abili. Che pero' da li' non possono passare, proprio per via di quel palo.

Una evidente barriera architettonica sfuggita in fase di progettazione e realizzazione dei lavori nei pressi di via Ravanusa, alla Pizzuta.

Dove si assiste cosi' al paradosso: da una parte si elimina una barriera architettonica con lo scivolo di accesso al marciapiede e dall'altra se ne piazza una enorme con un palo della luce che di fatto chiude il varco a chi, per muoversi, e' costretto ad usare una sedia a rotelle.