

Siracusa. Passeggio Aretusa chiuso: il mare sposta la strada. Immagini esclusive

Crea qualche preoccupazione Passeggio Aretusa. La strada che accompagna dalla villetta della Marina alla Fonte Aretusa è stata interdetta ai pedoni. Chiusa con recinzioni metalliche. Nessun pericolo di crollo immediato ma, in attesa dei lavori dimessa in sicurezza, diventa l'emblema di una Ortigia che chiede di essere protetta dal mare, da Levante come da Ponente.

Nel video di SiracusaOggi.it immagini esclusive sulle condizioni della strada pedonale e la forza del mare che col maltempo batte Passeggio Aretusa, con le onde che lasciano sabbia e portano con se pietre e detriti, insinuandosi e ingrottandosi sotto la strada pedonale.