

Siracusa. Ruggine e corrosione, la scaletta di Forte Vigliena fa paura: chiesta l'immediata chiusura

Le condizioni della scaletta di Forte Vigliena destano più di una preoccupazione. La presenza del mare e l'alto tasso di salinità hanno corrosato in più punti la struttura in ferro, con ruggine evidente in più parti. In attesa di una verifica da parte dell'ufficio tecnico del Comune, si moltiplicano le richieste di chiusura per ragioni di sicurezza.

Dalla Circostrizione Ortigia è partita la richiesta di lavori di riparazione, "con carattere di urgenza". Viene segnalato come critico lo stato di alcuni gradini, della ringhiera e del pilastro in ferro posto in diagonale a sostegno della scala. Sussisterebbero profili di rischio, pertanto il quartiere invita il Comune a disporre anzitutto la chiusura immediata per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, in attesa di necessari lavori. E questo anche alla luce dell'uso intensivo che di quella scala viene comunque fatto, anche in queste giornate. Molti turisti la usano per scattare foto suggestive o per una discesa alla spiaggia sottostante.