

Siracusa. Tettoia a rischio crollo, ma venditori ambulanti e clienti ci stanno sotto

Tettoia pericolante all'incrocio tra viale Santa Panagia e viale Tica. La struttura un tempo ospitava un negozio di ortofrutta che poi ha chiuso bottega. Oggi viene spesso utilizzata da venditori ambulanti che si piazzano insieme alla loro merce sotto quella traballante copertura.

Al di là di problematiche legate all'abusivismo, merita attenzione la situazione statica della tettoia, pericolosamente inclinata ed a rischio crollo. Una situazione che mette a rischio la pubblica incolumità e che merita un intervento della forza pubblica, posto che il materiale utilizzato per la copertura potrebbe persino contenere fibbra di amianto.