

Siracusa. Un fico sta spostando un muro di Ortigia

La crepa c'è ed è visibile. Alla fine di via Santa Lucia alla Badia, in Ortigia, un muro di cinta del giardino della Galleria Montevergini presenta l'evidente segno di una "spinta" che potrebbe comprometterne in un futuro non troppo lontano la stabilità. La colpa dell'inconsueto movimento sarebbe di un albero presente nel cortile forse eccessivamente a ridosso della parete di cinta.