

# **Siracusa. Viale Paolo Orsi, crollata parte del muro di recinzione**

E' crollata una porzione del muro di recinzione dell'area alle spalle di Casina Cuti. E' il tratto iniziale di viale Paolo Orsi, procedendo in direzione sud. E' rimasta in piedi, invece, l'arrugginita recinzione. Il "buco" è stato coperto con una transenna. Da comprendere le ragioni del crollo. Sull'asfalto non sono presenti segni di frenata di auto o scooter così come sul marciapiede, ma secondo i rilievi effettuati dalla polizia municipale vi sarebbe stato un possibile impatto con un veicolo. Scartate, allora, le altre ipotesi: un crollo "autonomo", dovuto alle condizioni del muro sottoposto da vicino a sollecitazioni delle centinaia di auto, bus e camion che vi sfilano accanto; oppure l'azione di vandali.